



报告说明 Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。

The report is invalid without the stamp.

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20222207

共8页 第1页

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20222207

共8页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20222207-01	废水总排口第1次	淡黄色
	DHJC20222207-02	废水总排口第2次	淡黄色
	DHJC20222207-03	废水总排口第3次	淡黄色
	DHJC20222207-04	CD-12-D4-01第1次	

湖南德环检测中心

湖南德环检测中心 湖南德环检测中心 湖南德环检测中心

方法及其适用范围

报告编号: DHJ000000007

检测项目及检测仪器设备

检测

湖南德环检测中心

分析结果报告单

湖南德环检测中心

湖南德环检测中心

地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路100号

湖南德环检测中心
分析结果报告单

厂界噪声检测结果表:单位:dB(A)

报告编号: DHJC20222207

共8页 第7页

日期	检测点位		L10	L50	L90	Leq	SD	主要声源
	厂界东 1#	昼	59.2	57.4	55.8	57.7	2.8	机械、生活
		夜	46.8	44.2	42.8	45.0	1.5	生活

附：现场检测图



湖南德环检测中心

参考标准限值表

参考标准限值表

报告编号: DHJC20222207

项目类型	项目名称	单位	参考标准
------	------	----	------